



COMUNE DI ZEME (Provincia di Pavia)

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ai sensi della Legge ex 41/86, art. 32.21 e Legge 104/92, art. 24.9
D.gr XI/5555 del 23.11.20221



PEBA

Oggetto: SCHEDE DI RILIEVO CRITICITA'

Gruppo di lavoro:

Urbanistica

UrbanLab di Giovanni Sciuto
Licia Morengi
Rasera Samuele

Sindaco

Massimo Saronni

Segretario comunale

Maurizio Giunlucio Visco

Servizio Ufficio Tecnico

Sara Magnani

Scala

Data

Allegato:

...

Maggio 2023

1

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

Sommario

1. RILIEVO EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO	5
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	9
STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	19
ATTREZZATURE RELIGIOSE	24
ATTREZZATURE COMUNI E SPORT	33
VERDE PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO FRUIBILE	70
2. VALUTAZIONE PERCORSI.....	76

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

È stata predisposto un apposito modello di scheda di rilevamento che ha permesso di raccogliere in modo schematico i dati utili e mirati alla predisposizione del PEBA, concentrando la conoscenza dello spazio/edificio collettivo considerato agli aspetti legati alla sua accessibilità e fruibilità.

Nelle schede di rilievo oltre ad essere descritti i singoli edifici o aree, sono stati riportati gli esiti delle rilevazioni che, in particolare, hanno tenuto conto dell'accessibilità degli stessi, valutando l'adeguatezza dei parcheggi e della loro raggiungibilità, dei percorsi pedonali e della loro segnaletica, i dislivelli, gli ostacoli e tutte le barriere fisiche presenti e considera la fruibilità da parte degli utenti di ogni singolo ambiente e/o servizio, sia esso esterno o interno all'edificio.

Di seguito vengono riportate, a titolo esemplificativo, sia il modello della scheda utilizzata per il rilevamento degli edifici comunali, sia quello dei luoghi urbani e delle aree di verde pubblico attrezzato.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

In questa prima parte vengono raccolte le schede di rilievo relative agli edifici pubblici e ad uso pubblico.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

A livello pratico si è proceduto predisponendo apposite schede nelle quali è stata analizzata ciascuna struttura, spazio e percorso preso in esame, individuando la presenza di barriere architettoniche attraverso un elenco di domande puntuali a risposta sintetica (sì/no) sempre accompagnate dai riferimenti normativi. Le schede sono in linea con i requisiti funzionali e dimensionali richiesti dalla L.R. 6/89 e dal DM 236/89.

Gli argomenti di indagine sono stati divisi in sei sezioni per la considerazione che ogni elemento pesa in maniera differente e peculiare nell'analisi e di conseguenza nella sintesi:

- 1 – Parcheggi
- 2 – Percorsi d'accesso
- 3 – Accesso
- 4 – Collegamenti e percorsi orizzontali
- 5 – Collegamenti verticali
- 6 – Servizi igienici

A conclusione di ogni scheda viene espresso un giudizio sull'accessibilità. A tal fine sono state identificate le situazioni che possono creare impedimenti o limitazioni ai cittadini e suddivise in tre categorie secondo i diversi livelli di accessibilità.

Caratteristiche che rendono totalmente inaccessibile un edificio o uno spazio pubblico, per esempio, sono la presenza di dislivelli o la dimensione delle aperture insufficiente per il passaggio della sedia a ruote. Queste situazioni vanno a ledere fortemente l'autonomia e la sicurezza di una persona affetta da disabilità, che vede limitata la propria libertà di movimento e rendono di conseguenza non accessibile lo spazio preso in esame.

Ci sono poi situazioni che riducono l'accessibilità solo parzialmente, che sono state catalogate nella casistica degli spazi "accessibili con accompagnatore" quali ad esempio la presenza di un pavimento scarsamente percorribile o una carenza nella segnaletica o nell'orientamento.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

ATTREZZATURE SCOLASTICHE

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Scuola dell'infanzia di Zeme (PV)</i>	ES01
	Struttura: scuola dell'infanzia	
	N. di Piani: 2	
Indirizzo: Vicolo delle Scuole, 3		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI – AP07	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

			☐ Raccordato ☐ Non raccordato
		Distanza	☒ circa 250 metri
2	PERCORSO D'ACCESSO		
2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☐ A raso	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati ☒ non presenti
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Vicolo delle Scuole)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☐ Non presenti ☒ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☒ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☐ Si ☒ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Si ☒ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☒ Si ☐ No

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO INTERNO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	Lunghezza minima ☐ < 100 ☒ > 100 ☒ Si ☐ No
	4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☐ < 75 ☒ > 75

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2		☒ Si ma non antisdrucciolevole ☐ No
	4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3		☐ Si ☒ No
	5	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	5.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche con persone con disabilità? D.P.R 503/96 art.13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Collegamenti verticali interni	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	5.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Dimensione	☐ Profondità: ☐ Ampiezza porta:
			Altezza pulsantiera	☐ < 60 cm ☐ > 130 cm ☐ Tra 60 e 130 cm
			Segnaletica per non vedenti	☐ Non presente ☐ Presente
	5.3	Il corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 art.7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		☐ Larghezza > 120 cm ☐ Alzata/pedata ☐ Corrimano ☐ Parapetto ☐ Segnale orizzontale ☐ Illuminazione
	5.4	L'eventuale rampa presente rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	Larghezza rampa	☐ < 90 cm ☐ > 150 cm ☐ Tra 90 e 150 cm
			Dislivello	☐ H =
Interruzioni			☐ Non necessarie ☐ Presenti	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

				☐ Non presenti
6	SERVIZI IGIENICI			
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm	
		Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm	
		Dimensioni e distanze sanitari	☐ Conformi alla normativa ☒ Non conformi	
		Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti	
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☒ Non presente ☐ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile	

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Presenza di un gradino all'ingresso della struttura che non permette l'accessibilità in autonomia alle persone con disabilità

CRITICITÀ 2:

Manca uno stallo dedicato alle persone con disabilità nel parcheggio pubblico più vicino.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Scuola Primaria di Zeme (PV)</i>	ES02
	Struttura: scuola primaria	
	N. di Piani: 2	
Indirizzo: via Cav. Robecchi, 8		



PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI (AP06)	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia
			☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
			Collegamento
			☒ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato
			Distanza
			☒ circa 150m dal parcheggio
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia
			☐ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☒ A raso
			Pavimentazione
			☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

			☐ Mancante
2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R. 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su via Europa)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☒ Si ☐ No

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO INTERNO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	Lunghezza minima ☐ < 100 ☒ > 100 ☒ Si ☐ No
	4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☐ < 75 ☒ > 75
	4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☒ Si ☐ No
	4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3	☒ Si ☐ No
	5	COLLEGAMENTI VERTICALI	
	5.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche con persone con disabilità? D.P.R 503/96 art.13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Collegamenti verticali interni ☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

			☐ Ascensore
5.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Dimensione	☐ Profondità: ☐ Ampiezza porta:
Altezza pulsantiera		☐ < 60 cm ☐ > 130 cm ☐ Tra 60 e 130 cm	
Segnaletica per non vedenti		☐ Non presente ☐ Presente	
5.3	Il corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		☐ Larghezza > 120 cm ☐ Alzata/pedata ☐ Corrimano ☐ Parapetto ☐ Segnale orizzontale ☐ Illuminazione
5.4	L'eventuale rampa presente rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	Larghezza rampa	☐ < 90 cm ☐ > 150 cm ☐ Tra 90 e 150 cm
		Dislivello	☐ H=
		Interruzioni	☐ Non necessarie ☐ Presenti ☐ Non presenti
6	SERVIZI IGIENICI		
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Dimensioni e distanze sanitari	☐ Conformi alla normativa ☒ Non conformi
		Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile?		☒ Non presente

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	☐ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile
--	--	--	--

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Servizi igienici non conformi alla normativa per la dimensione dei sanitari

CRITICITÀ 2:

Manca uno stallo dedicato alle persone con disabilità nel parcheggio pubblico più vicino.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: RSA comunale di Zeme	EA01
	Struttura: Casa di riposo	
	N. di Piani: 2	
Indirizzo: Vicolo delle Scuole		
		

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI (AP07)	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia
			☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
			Collegamento
			☒ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato
			Distanza
			☒ circa 250m dal parcheggio
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia
			☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☐ A raso
			Pavimentazione
			☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1	☐ < di 90 cm ☐ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio ☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti ☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R. 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti ☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
--	-----	--	------------------------	--

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Vicolo delle Scuole)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☐ Non presenti ☒ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☒ Sì ☐ No

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in	Lunghezza minima ☐ < 100 ☒ > 100

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9		☒ Si ☐ No
4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2		☐ < 75 ☒ > 75
4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2		☒ Si ma non antisdrucciolevole ☐ No
4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3		☒ Si ☐ No
5	COLLEGAMENTI VERTICALI		
5.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche con persone con disabilità? D.P.R 503/96 art.13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Collegamenti verticali interni	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
5.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Dimensione	☐ Profondità: ☐ Ampiezza porta:
		Altezza pulsantiera	☐ < 60 cm ☐ > 130 cm ☐ Tra 60 e 130 cm
		Segnaletica per non vedenti	☐ Non presente ☐ Presente
5.3	Il corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		☐ Larghezza > 120 cm ☐ Alzata/pedata ☐ Corrimano ☐ Parapetto ☐ Segnale orizzontale ☐ Illuminazione
		Larghezza rampa	☐ < 90 cm

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	5.4	L'eventuale rampa presente rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		☐ > 150 cm ☐ Tra 90 e 150 cm
			Dislivello	☐ H=
			interruzioni	☐ Non necessarie ☐ Presenti ☐ Non presenti
	6	SERVIZI IGIENICI		
	6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
			Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
			Dimensioni e distanze sanitari	☒ Conformi alla normativa ☐ Non conformi
			Maniglioni e corrimano	☒ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☐ Assenti
	6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☐ Non presente ☒ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

presenza di gradini all'accesso non permette alle persone con disabilità di accedere in autonomia.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

ATTREZZATURE RELIGIOSE

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Chiesa di Sant'Alessandro Martire</i>	ER01
	Struttura: Chiesa	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Via IV Novembre		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI – AP08	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☒ Riservato in parcheggio pubblico ☐ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
		Distanza	☒ adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia	☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede (in parte) ☐ A raso
			Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R. 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO	3	ACCESSO (principale su via IV Novembre)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☒ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Sì ☒ No

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Il percorso di accesso dal parcheggio più vicino non risulta totalmente in sicurezza, in quanto non vi è un percorso pedonale dedicato.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: Chiesa di San Rocco	ER02
	Struttura: Chiesa	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Via XX Settembre		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI (AP06)	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato
		Distanza	☒ circa 100 metri
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede (in parte) ☐ A raso

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☐ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R. 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☐ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☐ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su via XX Settembre)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☐ Non presenti ☒ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☒ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore	
3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☐ Sì ☒ No	
3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☐ No	
3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Sì ☐ No	

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Il percorso di accesso dal parcheggio più vicino non risulta totalmente in sicurezza, in quanto non vi è un percorso pedonale dedicato.

CRITICITÀ 2:

La presenza di un gradino all'ingresso non consente l'accessibilità in autonomia.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: Oratorio San Luigi	ER03
	Struttura: Chiesa	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Via IV Novembre, 2		



PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI – AP08	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia
		Collegamento	☐ Posto privato ☒ Riservato in parcheggio pubblico ☐ Nessuno
		Distanza	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede (in parte) ☐ A raso

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☒ < di 90 cm ☐ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su via IV Novembre)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		☐ Scala ☐ Servi-scala ☐ Ascensore	
3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☒ No	
3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Sì ☐ No	

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Il percorso di accesso dal parcheggio più vicino non risulta totalmente in sicurezza, in quanto non vi è un percorso pedonale dedicato.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

ATTREZZATURE COMUNI E SPORT

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: Municipio di Zeme (PV)	EC01
	Struttura: Sede comunale	
	N. di Piani: 2	
Indirizzo: Via Drovanti, 1		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI – AP06	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☒ Raccordato ☐ Non raccordato
		Distanza	☒ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia ☐ Senza marciapiede ☒ Su marciapiede

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		perdonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ A raso ☐ Sdruciolevole ☒ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☒ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☐ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☒ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Via Drovanti)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore	
3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☒ Sì ☐ No	

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO INTERNO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	Lunghezza minima ☐ < 100 ☒ > 100 ☒ Sì ☐ No
	4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☐ < 75 ☒ > 75
	4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☒ Sì ☐ No
	4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3	☒ Sì ☐ No
	5	COLLEGAMENTI VERTICALI	
	5.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il	Collegamenti verticali interni ☐ Gradini

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche con persone con disabilità? D.P.R 503/96 art.13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12		☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☒ Scala ☐ Servi scala ☒ Ascensore
5.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Dimensione	☐ Profondità: 145*135 cm ☐ Ampiezza porta: 0.85cm
		Altezza pulsantiera	☐ < 60 cm ☐ > 130 cm ☒ Tra 60 e 130 cm
		Segnaletica per non vedenti	☐ Non presente ☒ Presente
5.3	Il corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 art.7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		☐ Larghezza > 120 cm ☐ Alzata/pedata ☐ Corrimano ☒ Parapetto ☐ Segnale orizzontale ☒ Illuminazione
5.4	L'eventuale rampa presente rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	Larghezza rampa	☐ < 90 cm ☐ > 150 cm ☐ Tra 90 e 150 cm
		Dislivello	☐ H=
		Interruzioni	☐ Non necessarie ☐ Presenti ☐ Non presenti
6	SERVIZI IGIENICI		
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Dimensioni e distanze sanitari	☐ Conformi alla normativa ☒ Non conformi

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

			Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti
	6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☒ Non presente ☐ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

I sanitari presenti nei servizi igienici non rispettano la normativa

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: Caserma CC	EC02
	Struttura: Stazione carabinieri	
	N. di Piani: 2	
Indirizzo: Via Turati, 41		



PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
		Distanza	☒ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia	☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☐ A raso
			Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☒ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Via Turati)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☐ Non presenti ☒ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☐ Si ☒ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☒ Si ☐ No

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO INTERNO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	Lunghezza minima ☐ < 100 ☒ > 100 ☒ Si ☐ No
	4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☐ < 75 ☒ > 75

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2		☒ Si ma non antisdrucciolevole ☐ No
	4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3		☐ Si ☒ No
	5	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	5.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche con persone con disabilità? D.P.R 503/96 art.13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Collegamenti verticali interni	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	5.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Dimensione	☐ Profondità: ☐ Ampiezza porta:
			Altezza pulsantiera	☐ < 60 cm ☐ > 130 cm ☐ Tra 60 e 130 cm
			Segnaletica per non vedenti	☐ Non presente ☐ Presente
	5.3	Il corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 art.7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		☐ Larghezza > 120 cm ☐ Alzata/pedata ☐ Corrimano ☐ Parapetto ☐ Segnale orizzontale ☐ Illuminazione
	5.4	L'eventuale rampa presente rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	Larghezza rampa	☐ < 90 cm ☐ > 150 cm ☐ Tra 90 e 150 cm
			Dislivello	☐ H =
Interruzioni			☐ Non necessarie ☐ Presenti	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

				☐ Non presenti
6	SERVIZI IGIENICI			
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm	
		Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm	
		Dimensioni e distanze sanitari	☐ Conformi alla normativa ☒ Non conformi	
		Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti	
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☐ Non presente ☐ Presente e accessibile ☒ Presente e non accessibile	

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

La struttura non è accessibile da persone con disabilità motoria a causa della presenza di scale di accesso che non presentano elementi di superamento della barriera architettonica

CRITICITÀ 2:

I sanitari presenti nei servizi igienici non rispettano la normativa

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Teatro polifunzionale</i>	EC03
	Struttura: struttura pubblica	
	N. di Piani: 2	
Indirizzo: Via Cav. Robecchi		



PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA	
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia	☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
			Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
			Distanza	☒ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO		
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso perdonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia	☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☐ A raso
			Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1	☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm	
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R. 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
--	-----	--	------------------------	--

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Via Cav. Robecchi)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Si ☐ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Si ☐ No

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO INTERNO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	Lunghezza minima ☐ < 100 ☒ > 100 ☒ Si ☐ No
	4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☐ < 75 ☒ > 75
	4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☒ Si ☐ No
	4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3	☒ Si ☐ No
	5	COLLEGAMENTI VERTICALI	
	5.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche con persone con disabilità? D.P.R 503/96 art.13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Collegamenti verticali interni ☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☒ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	5.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Dimensione ☐ Profondità: ☐ Ampiezza porta:
			Altezza pulsantiera ☐ < 60 cm ☐ > 130 cm ☐ Tra 60 e 130 cm
			Segnaletica per non vedenti ☐ Non presente ☐ Presente
	5.3	Il corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	☐ Larghezza > 120 cm ☐ Alzata/pedata ☐ Corrimano

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

			☐ Parapetto ☐ Segnale orizzontale ☐ Illuminazione
5.4	L'eventuale rampa presente rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	Larghezza rampa	☐ < 90 cm ☐ > 150 cm ☐ Tra 90 e 150 cm
		Dislivello	☐ H=
		Interruzioni	☐ Non necessarie ☐ Presenti ☐ Non presenti
6	SERVIZI IGIENICI		
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Dimensioni e distanze sanitari	☒ Conformi alla normativa ☐ Non conformi
		Maniglioni e corrimano	☒ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☐ Assenti
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☒ Non presente ☐ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Il primo piano non è accessibile da persone con disabilità motoria a causa della presenza di scale di accesso che non presentano elementi di superamento della barriera architettonica.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Centro ricreativo P. Francesco Pianzola</i>	EC04
	Struttura: Sala comunale	
	N. di Piani: 2	
Indirizzo: Via Amendola, 11		



PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
		Distanza	☒ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia	☐ Senza marciapiede ☒ Su marciapiede ☐ A raso
			Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☒ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☒ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Via Amendola)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☐ Non presenti ☒ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☒ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Si ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Si ☒ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Si ☒ No

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO INTERNO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	Lunghezza minima ☒ < 100 ☐ > 100 ☒ Si ☐ No
	4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☒ < 75 ☐ > 75

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2		☐ Sì ☒ No
	4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3		☐ Sì ☒ No
	5	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	5.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche con persone con disabilità? D.P.R 503/96 art.13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Collegamenti verticali interni	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☒ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	5.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	Dimensione	☐ Profondità: ☐ Ampiezza porta:
			Altezza pulsantiera	☐ < 60 cm ☐ > 130 cm ☐ Tra 60 e 130 cm
			Segnaletica per non vedenti	☐ Non presente ☐ Presente
	5.3	Il corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 art.7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		☒ No ☐ Larghezza > 120 cm ☐ Alzata/pedata ☐ Corrimano ☐ Parapetto ☐ Segnale orizzontale ☐ Illuminazione
	5.4	L'eventuale rampa presente rispetta i requisiti richiesti dalla norma? D.P.R 503/96 artt.7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	Larghezza rampa	☐ < 90 cm ☐ > 150 cm ☐ Tra 90 e 150 cm
			Dislivello	☐ H =
Interruzioni			☐ Non necessarie ☐ Presenti	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

				☐ Non presenti
6	SERVIZI IGIENICI			
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☒ < 80 cm ☐ > 80 cm	
		Porte interne	☒ < 80 cm ☐ > 80 cm	
		Dimensioni e distanze sanitari	☐ Conformi alla normativa ☒ Non conformi	
		Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti	
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☒ Non presente ☐ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile	

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Il primo piano non è accessibile da persone con disabilità motoria a causa della presenza di scale di accesso che non presentano elementi di superamento della barriera architettonica.

CRITICITÀ 2:

I sanitari presenti nei servizi igienici non rispettano la normativa di riferimento

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Centro sportivo</i>	EC05
	Struttura: centro sportivo	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Via Amendola, 11		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
		Distanza	☒ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia	☐ Senza marciapiede ☒ Su marciapiede ☐ A raso
			Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☒ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☒ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO	3	ACCESSO (principale su Via Amendola)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore
	3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No
	3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No
	3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☒ No
	3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Sì ☒ No

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
AZIO INTERNO	4	COLLEGAMENTI E PERCORSI	
	4.1	I corridoi hanno una lunghezza minima di 100cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo tale da non rendere ostacolo lungo i percorsi? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	Lunghezza minima ☐ < 100 ☐ > 100 ☐ Sì ☒ No
	4.2	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☐ < 75 ☒ > 75
	4.3	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☐ Sì ☒ No
	4.4	La segnaletica informativa di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R 503/96 art.17 D.M. 236/89 art. 4.3	☐ Sì ☒ No

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	6	SERVIZI IGIENICI		
	6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
			Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
			Dimensioni e distanze sanitari	☐ Conformi alla normativa ☒ Non conformi
			Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti
	6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		
				☐ Non presente ☐ Presente e accessibile ☒ Presente e non accessibile

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

I servizi igienici non sono conformi alla normativa.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Cimitero comunale di Zeme (PV)</i>	EC06
	Struttura: cimitero	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Viale del Cimitero		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI – AP01/AP02/AP03	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
		Distanza	☐ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☐ A raso

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☒ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☒ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Viale del Cimitero)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		☐ Scala ☐ Servi-scala ☐ Ascensore	
3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☒ No	
3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☒ No	
3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Sì ☒ No	

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
6	SERVIZI IGIENICI		
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Dimensioni e distanze sanitari	☒ Conformi alla normativa ☐ Non conformi
		Maniglioni e corrimano	☒ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☐ Assenti
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☒ Non presente ☐ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ	
A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote  A.1 Accessibile in autonomia  A.2 Accessibile con accompagnatore  A.3 Non accessibile	B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti  B.1 Accessibile in autonomia  B.2 Accessibile con accompagnatore
NOTE CRITICITÀ 1: Non vi è la presenza di un posto auto dedicato alle persone con disabilità.	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Campo sportivo di Zeme (PV)</i>	EC07
	Struttura: campo sportivo	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Via Amendola		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI – AP04	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
		Distanza	☒ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☐ A raso

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☒ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Via Amendola)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa ☐ Elevatore verticale

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		☐ Scala ☐ Servi-scala ☐ Ascensore	
3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☒ No	
3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Sì ☒ No	

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
6	SERVIZI IGIENICI		
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☒ < 80 cm ☐ > 80 cm
		Porte interne	☒ < 80 cm ☐ > 80 cm
		Dimensioni e distanze sanitari	☐ Conformi alla normativa ☒ Non conformi
		Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☐ Non presente ☐ Presente e accessibile ☒ Presente e non accessibile

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

I servizi igienici non sono conformi alla normativa

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Centro sportivo di Zeme (PV)</i>	EC08
	Struttura: campo sportivo	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Vicolo delle Mondine		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI – AP04	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	Collegamento ☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
		Distanza	Distanza ☐ Adiacente
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		perdonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ A raso ☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☒ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
ACCESSO EDIFICIO	3	ACCESSO (principale su Vicolo delle Mondine)	
	3.1	Dislivello d'ingresso	tipologia ☒ Non presenti ☐ Gradini ☐ Altezza
	3.2	Superamento dislivello	☐ Gradini ☐ Rampa

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		☐ Elevatore verticale ☐ Scala ☐ Servi scala ☐ Ascensore	
3.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140*140 cm? D.P.R 503/96 art.16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.4	La luce netta della porta d'ingresso è di almeno 80 cm? D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	☒ Sì ☐ No	
3.5	Eventuali porte in vetro sono dotate di elementi di segnalazione trasparenza? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	☐ Sì ☒ No	
3.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e 140 cm? D.P.R 503/96 art.15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	☐ Sì ☒ No	

6	SERVIZI IGIENICI		
6.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabile anche da persone con disabilità in numero adeguato? D.P.R 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	Porta d'ingresso	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Porte interne	☐ < 80 cm ☒ > 80 cm
		Dimensioni e distanze sanitari	☒ Conformi alla normativa ☐ Non conformi
		Maniglioni e corrimano	☐ Presenti e conformi ☐ Presenti ma non conformi ☒ Assenti
6.2	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? D.P.R 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		☐ Non presente ☒ Presente e accessibile ☐ Presente e non accessibile

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ	
A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote  A.1 Accessibile in autonomia  A.2 Accessibile con accompagnatore  A.3 Non accessibile	B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti  B.1 Accessibile in autonomia  B.2 Accessibile con accompagnatore
NOTE CRITICITÀ 1: non si riscontrano particolari criticità	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

VERDE PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO FRUIBILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO		
DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: <i>Area a verde pubblico</i>	AV01
	Struttura: -	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Via Piave		
		

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato
		Distanza	☐
	2	PERCORSO D'ACCESSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

		perdonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2		☐ A raso
			Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☒ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:

Non vi è un posto auto riservato alle persone con disabilità

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

DESCRIZIONE STRUTTURA	Destinazione: Area a verde attrezzato	AV02
	Struttura: -	
	N. di Piani: -	
Indirizzo: Vicolo delle Mondine		
		

PUNTO DI VERIFICA			QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia	☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
			Collegamento	☐ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato
			Distanza	☐
	2	PERCORSO D'ACCESSO		
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono	Tipologia	☒ Senza marciapiede ☐ Su marciapiede ☐ A raso

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☐ > di 90 cm
2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso all'edificio	☒ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☐ > 2,5 cm non raccordati
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestia non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.6	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1)	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti



B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ 1:


Non vi è un posto auto riservato alle persone con disabilità

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO TRAGITTO	
PERCORSO DALLA FERMATA DELL'AUTOBUS E DAL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI ALLA CHIESA DI SAN ROCCO	T01
Indirizzo: Via Teresio Olivelli	
	

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☒ Assente ☐ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato
	2	PERCORSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato,	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☐ Con marciapiede ☐ Con marciapiedi a raso

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	priva di sconnessioni e antisdruciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ Sdruciolevole ☒ Non sdruciolevole ☐ Continua ☒ Sconnessa ☒ Mancante
2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☒ < di 90 cm ☐ > di 90 cm ☐ a larghezza variabile
2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso alla sede stradale	☐ Assenti ☐ < 2,5 cm ☒ > 2,5 cm raccordati ☒ > 2,5 cm non raccordati
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1		☒ Non presenti ☐ Presenti su larghezza adeguata ☐ Presenti su larghezza non adeguata

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti




B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ persone su sedia a ruote:



Criticità 1: lungo tutta la sezione di via Teresio Olivelli è possibile rilevare la mancanza di marciapiedi di collegamento; gli spazi adibiti al flusso pedonale vengono in parte utilizzati come spazi di sosta lungo strada, mostrando discontinuità lungo il percorso.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO TRAGITTO	
PERCORSO DALLA FERMATA DELL'AUTOBUS E DAL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI AI CAMPO SPORTIVO DI VIA AMENDOLA	T02
Indirizzo: Via Roma – Via Sartirana – Strada Cappelletta	
	

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☒ Assente ☐ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

2	PERCORSO		
2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia Pavimentazione	☒ Senza marciapiede ☒ Con marciapiede ☐ Con marciapiedi a raso ☐ Sdruciolevole ☒ Non sdruciolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☐ > di 90 cm ☒ a larghezza variabile
2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso alla sede stradale	☐ Assenti ☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☒ > 2,5 cm non raccordati
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1		☐ Non presenti ☐ Presenti su larghezza adeguata ☒ Presenti su larghezza non adeguata

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti




B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ persone su sedia a ruote:



PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)



Criticità 1: è possibile rilevare, lungo la sezione dell'SP494 la mancanza di collegamenti pedonali in sicurezza, creando discontinuità tra i percorsi.



Criticità 2: lungo tutto il percorso pedonale rilevato si riscontra la mancanza di raccordi adeguati all'accesso ai calpestii, laddove i percorsi pedonali incontrano la sede stradale.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO TRAGITTO	
PERCORSO DAL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VICOLO DELLE MONDINE AI SERVIZI DI VIA TURATI	T03
Indirizzo: Via SP494 – Vicolo delle Mondine	
	

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☒ Assente ☐ Complanare ☐ Raccordato ☐ Non raccordato
	2	PERCORSO	

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Tipologia	☒ Senza marciapiede ☒ Con marciapiede ☐ Con marciapiedi a raso
			Pavimentazione	☒ Sdruciolevole ☐ Non sdruciolevole ☐ Continua ☐ Sconnessa ☒ Mancante
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☒ < di 90 cm ☐ > di 90 cm ☒ a larghezza variabile
	2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso alla sede stradale	☐ Assenti ☒ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☒ > 2,5 cm non raccordati
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☐ Non presenti ☒ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
	2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1		☒ Non presenti ☐ Presenti su larghezza adeguata ☐ Presenti su larghezza non adeguata

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti




B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ persone su sedia a ruote:



Criticità 1: lungo i lati di vicolo delle Mondine e in alcune sezioni dell'SP494 si riscontra la mancanza di percorsi pedonali adeguati al passaggio pedonale, rendendo difficoltosa la fruizione dei servizi.



Criticità 2: lungo il percorso pedonale di presente in vicolo delle Mondine si riscontra la mancanza di raccordi adeguati all'accesso ai calpestii, laddove i percorsi pedonali incontrano la sede stradale.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

SCHEDA RILIEVO TRAGITTO	
PERCORSO DALLA FERMATA DELL'AUTOBUS E DAL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI AI SERVIZI DI VIA CAV. G. ROBECCHI FINO ALL'AREA A VERDE PUBBLICO DI VIA PIAVE	T04
Indirizzo: Via Roma – Via Sartirana – Strada Cappelletta	
	

PUNTO DI VERIFICA		QUESITO	ESITO DELLA VERIFICA
SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI	
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento di accesso? D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	Tipologia ☐ Posto privato ☐ Riservato in parcheggio pubblico ☒ Nessuno
		Collegamento	☒ Assente ☐ Complanare ☐ Raccordato ☒ Non raccordato
	2	PERCORSO	
	2.1	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato,	Tipologia ☒ Senza marciapiede ☒ Con marciapiede ☐ Con marciapiedi a raso

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

	priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? D.M. 236/89 artt. 4.22; 8.2.2	Pavimentazione	☐ Sdrucchiolevole ☒ Non sdrucchiolevole ☒ Continua ☐ Sconnessa ☐ Mancante
2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo il tragitto? D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.M. 236/89 artt. 4.21; 8.2.1		☐ < di 90 cm ☒ > di 90 cm ☒ a larghezza variabile
2.3	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe a pendenza adeguata? (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Dislivelli lungo il percorso di accesso alla sede stradale	☐ Assenti ☐ < 2,5 cm ☐ > 2,5 cm raccordati ☒ > 2,5 cm non raccordati
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata (Pmax 8% Pottimale 5%) D.P.R 503/96 art.5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1; 8.2.1	Pendenza affaticamenti	☒ Non presenti ☐ Con pendenza adeguata ☐ Con pendenza accentuata
2.5	Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio non devono esserci ostacoli D.P.R 503/96 art.9 D.M. 236/89 artt. 4.2.1		☐ Non presenti ☐ Presenti su larghezza adeguata ☒ Presenti su larghezza non adeguata

GIUDIZIO ACCESSIBILITÀ

A. Giudizio sintetico di accessibilità per persone su sedia a ruote



A.1 Accessibile in autonomia



A.2 Accessibile con accompagnatore



A.3 Non accessibile

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEBA – COMUNE DI ZEME (PV)

B. Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti




B.1 Accessibile in autonomia



B.2 Accessibile con accompagnatore

NOTE

CRITICITÀ persone su sedia a ruote:



Criticità 1: si riscontra la mancanza di raccordi adeguati all'accesso ai calpestii dell'SP494 laddove i percorsi pedonali incontrano la sede stradale.